




》 災後設備維修工程施工

核定計畫名稱	「113年0403地震災損」設備
核定經費	553,170元
執行經費	553,029元
結餘經費	141
執行期程	113.04.03~113.10.09
購置項目 (廠牌及規格) (工程免填)	維修電燈、藝才教室5樓伸縮縫脫落、窗戶含框、更換窗戶玻璃、廁所水箱更換(含工資) 吊扇、電話機、電腦螢幕、監視器攝影機、擴大機、大提琴、低音大提琴、筆電、號角含線路含施工、喇叭含線路含施工(2個1組)、電話系統單機卡、門
使用年限(工程免填)	一年
設置地點	明義樓、林森樓、仁愛樓、藝才大樓
實施成效 (具體說明)	1.監視系統修繕完畢可維護校園安全，保障學生生命安全。 2.學校設備修繕完成時，俾利校務推展與教學活動進行。

改善項目：


改善前 (現況說明)	改善中 (整修情況)	改善後 (完成說明)
 <p>113.04.03</p>	 <p>113.05.04</p>	 <p>113.06.04</p>
<p>說明：吊扇因地震災損</p>	<p>說明：施工中</p>	<p>說明：已修復</p>
 <p>113.04.03</p>	 <p>113.06.04</p>	 <p>113.06.04</p>
<p>說明：吊扇因地震災損</p>	<p>說明：施工中</p>	<p>說明：已修復</p>
 <p>113.04.03</p>	 <p>113.06.04</p>	 <p>113.07.01</p>
<p>說明：馬桶因地震災損</p>	<p>說明：施工中</p>	<p>說明：全面修復完成</p>



說明：窗戶玻璃因地震損壞

說明：施工中

說明：更換完成



說明：教室門窗戶玻璃因地震損壞

說明：施工中


說明：施工後



說明：提琴樂器因地震毀損

說明：施工中

說明：施工後



說明：筆電因地震毀損

說明：施工中

說明：施工後



說明：電腦螢幕因地震毀損

說明：施工中


說明：施工後



說明：監視器因地震毀損

說明：施工中

說明：施工後



說明：監視器因地震毀損



說明：施工中



說明：施工後



說明：監視器因地震毀損



說明：施工中



說明：施工後



說明：喇叭因地震毀損

說明：施工中

說明：施工後



說明：號角因地震毀損

說明：施工中

說明：施工後



說明：擴大機因地震毀損



說明：施工中



說明：施工後



說明：擴大機因地震損壞



說明：施工中



說明：施工後



說明電話機因地震損壞



說明：施工中



說明：施工後

核定計畫名稱	113年0403地震災後搶修工程
核定經費	994,500
執行經費	994,500
結餘經費	0
執行期程	113年4月03日至113年9月30日
設置地點	明義國小本校
實施成效 (具體說明)	1.立即修復災損，以恢復良好狀態，供師生安全友善的教學環境。

改善項目：

電梯_重垂框脫軌修理

改善前



日期：113/4/03

說明：自0403地震後電梯故障，配重框脫垂，導行器損壞，且出現停用狀態。


改善中



日期：113/4/8

說明：1. 更換新的電梯導行器。
2. 廠商將配重框復位。
3. 安裝完成後測試與調整。

改善後



日期：113/4/8

說明：修繕後電梯可以正常安全使用。

小南門通道

改善前



說明：小南門通道因地震破裂

改善中



說明：施工中

改善後



日期：1130830

說明：修繕完可通行

明義樓穿堂階梯

改善前



說明：明義樓階梯因地震破裂形成高低

改善中



說明：施工中

改善後



說明：階梯施工完成



說明：驗收中

藝才樓外牆

改善前



說明：明義樓階梯因地震破裂形成高低

改善中



說明：施工中

改善後



說明：牆面施工完成


明義樓東側廁所

改善前



說明：明義樓階梯因地震破裂形成高低

改善中



說明：施工中

改善後



說明：廁所施工完成

仁愛樓後方圍牆

改善前



說明：明義樓階梯因地震破裂形成高低

改善中



說明：施工中

改善後



說明：圍牆施工完成及驗收



說明：驗收中

》》 校園環境維修及整理



說明：民國樓水線重新配置



說明：工程施作後進行穿堂清潔



說明：羅馬帳拆除及裝設



說明：颱風過後清除傾倒樹木

》》》 07月-09月修繕項目紀錄

報修內容	報修地點
教室電話分機	607教室
明義樓東側3樓廁所小便斗漏水	明義樓東側3樓廁所
學務處彩色印表機	學務處
501 冷氣排水管	501
408 天花板黑色霉斑和水漬	408
408 天花板黑色霉斑和水漬	408
408 後門門鎖故障，書包櫃櫃門損壞	408
507 教室黑板前吊燈單邊掉落	506 教室
205 教室後排的電扇轉動時會發出噪音	205 教室
508 前門打開會卡住 後門稍微會卡	508
508 前面櫃子嚴重破損	508
508 後面櫃子嚴重破損	508
508 最靠走廊的吊扇晃動大，會發出噪音	508
508 前門打開會卡住 後門稍微會卡	508
508 前面櫃子嚴重破損	508
508 後面櫃子嚴重破損	508
508 最靠走廊的吊扇晃動大，會發出噪音	508
明義樓四樓 西側廁所洗手臺 水龍頭把手斷掉	明義樓四樓 西側廁所洗手臺
408 教室燈管故障x3	408
504 教室木櫃要拆除	504
508 三個燈管壞掉	508
投影機變黃光	藝術與人文教室一
507 電話不會響	507
三樓5年級自然教室分機有雜音	3樓5年級自然教室
201 教室後方積水	201
教室飲水機故障	林森樓英語教室
投影機故障	仁愛樓英語教室
306 靠走廊第二扇窗門鎖壞掉	306
電線掉下來，冷氣水管破裂，後門關不起來	505
藝才樓三樓飲水機無法使用	藝才樓三樓
405 教室前的水龍頭會漏水	405
408 旁廁所(藝才樓二樓)	藝才樓二樓
藝才樓2樓，演藝廳音控室旁的男廁，第一間無法沖水	402
投影機損壞	103
藝才樓3樓靠近教室角落的女廁第一間會漏水	藝才樓3樓靠近教室角落的女廁
繪本館外廊道漏水	繪本館
書箱教室(司令台2樓)書櫃門板零件損毀數件	書箱教室
仁愛樓二樓女廁馬桶無法蓄水、沖水	405
307 吊扇劇烈晃動怕掉下來砸到學生	307
講台前燈座快要脫落	藝術與人文教室一
繪本館旁男廁便斗無法沖水	繪本館旁男廁
廁所水箱一直流水	藝才樓3樓
610 教室後陽台水槽水管堵塞	610
610 教室後門把手鬆脫	610
輔導處二樓諮商室冷氣機漏水	諮商室
燈管	國樂教室A
回收室旁1樓男廁電扇維修	回收室旁1樓男廁
201 教室冷氣故障	201
教室電話無法撥打與接聽	仁愛樓視覺藝術教室
國樂b教室電燈閃爍	藝才樓三樓
409 教室燈管閃爍	409 教室
教室LED燈管閃爍	601
飲水機漏水	資訊教室二

》》》》 07 月- 09 月辦理招標項目紀錄

- 07/02 本校活動中心廁所改善工程
- 07/02 花蓮縣 113 學年度第 1 學期國民中小學學生簿本印製
- 07/03 本校改善營養午餐設備
- 07/16 本校活動中心 LED 顯示器設備採購
- 07/17 本校附幼改善教學環境
- 08/07 本校教室粉刷及欄杆改善工程
- 08/15 全國地政盃活動開閉幕典禮暨場地布置勞務服務採購
- 08/19 本校附幼午餐及點心食材採購
- 08/23 本校廣播及電話設備採購

》》》》》 07 月- 09 月場地租用紀錄

- *活動中心
 - 07/10 傢俱展
 - 09/21 蓮花盃空手道錦標賽
- *演藝廳
 - 07/28 里拉文教鋼琴檢定
- *教室
 - 07/05 領域召集人研習
 - 07/12 領域召集人研習