







## 》仁愛樓老舊廁所修繕計畫

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| 說明：排水不佳，常有臭味、蚊蟲孳生                                                                   | 說明：改善排水設施                                                                           | 說明：改善後通風良好、排水佳                                                                        |
|   |  |   |
| 說明：排水不佳，常有臭味、蚊蟲孳生                                                                   | 說明：改善排水設施                                                                           | 說明：改善後通風良好、排水佳                                                                        |
| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|  |  |  |
| 說明：未設置安全扶手                                                                          | 說明：施工改善中                                                                            | 說明：已設置安全扶手                                                                            |

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |
| 說明：洗手台水管堵塞                                                                          | 說明：敲除磁磚重新施作                                                                         | 說明：施作完洗手台水管順暢                                                                         |
|   |   |   |
| 說明：廁所門板破損，更換廁所門板設備                                                                  | 說明：施工改善中                                                                            | 說明：已更換廁所門板設備                                                                          |
|  |  |  |
| 說明：廁所空間小，便器老舊                                                                       | 說明：施工改善中                                                                            | 說明：改善後，空間適中，便於學生如廁                                                                    |

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| 說明：未設緊急求助鈴                                                                          | 說明：設置緊急求助鈴                                                                          | 說明：設置緊急求助鈴                                                                            |
| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|   |  |   |
| 說明：管線老舊，常漏水                                                                         | 說明：施工中                                                                              | 說明：管線重新置換改成明管                                                                         |
| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|  |  |  |
| 說明：原以開關管制電燈                                                                         | 說明：施工改善中                                                                            | 說明：說明：內部照明將改用 LED 節能燈具，俾以節省電力使用。                                                      |

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：通風不佳、採光及照明不足                                                                   | 說明：改善通風不佳、採光及照明不足                                                                  | 說明：改善後通風良好、採光照明足                                                                    |
|  |  |  |
| 說明：通風不佳、採光及照明不足                                                                   | 說明：改善通風不佳、採光及照明不足                                                                  | 說明：改善後通風良好、採光照明足                                                                    |

## 》》 01 月-03 月修繕項目紀錄

| 報修內容                          | 報修地點        |
|-------------------------------|-------------|
| 401窗戶扣柄鬆落                     | 401教室       |
| 104前水槽堵塞                      | 104         |
| 104陽台水龍頭漏水                    | 藝才樓3F       |
| 藝才樓3F靠明義樓男廁所                  | 一年四班        |
| 104後門損壞                       | 107         |
| 107電子白版連線問題                   | 504教室內      |
| 504電燈                         | 204教室外洗手台   |
| 水龍頭漏水                         | 英語教室四       |
| 英語教室4門把壞了                     | 輔導室         |
| 飲水機故障                         | 502         |
| 502教室外洗手台水龍頭漏水                | 藝才樓四樓管樂教室B  |
| 電燈                            | 藝才四樓弦樂教室A   |
| 弦樂教室A電腦沒有連線                   | 407         |
| 407教室前走廊防撞條掉落                 | 知動教室        |
| 知道教室燈架被打斷、傾斜                  | 繪本館旁男廁      |
| 繪本館旁男廁工具室便斗無法沖水               | 英語教室4       |
| 前門喇叭鎖壞了                       | 明義樓2樓輔導處旁男廁 |
| 明義樓2樓輔導處旁男廁2、3、4號小便斗押頭容易卡住    | 繪本館旁男廁      |
| 繪本館旁男廁便斗阻塞                    | 總務處         |
| 藝才樓1F靠明義樓女廁燈光閃爍               | 藝才四樓弦樂教室A   |
| 藝才樓樓梯欄杆接縫出多處破損                | 501教室隔壁女廁   |
| 501教室隔壁女廁                     | 107         |
| 107電子白版連線問題                   | 410旁男女廁     |
| 410旁的男廁 第二間和女廁第四間 沖水會漏水 女廁感應時 |             |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 間不足 5 分鐘               |          |
| 高年級視覺藝術教室走廊有管線不斷漏水     | 藝術與人文教室一 |
| 藝才樓一樓女廁〈101 旁〉第二間沖水器故障 | 405      |
| 205 班 教室黑板電燈故障         | 205 班    |
| 503 班走廊水龍頭漏水不止         | 明義樓 3F   |

## 》》》 01 月- 03 月辦理招標項目紀錄

01/08 本校 113 學年度學生宿營活動  
 01/15 本校 113 學年度全國學生舞蹈比賽  
 01/16 花蓮縣 113 年度國小暨幼兒園兒童遊樂設施檢驗勞務採購案  
 01/23 本校 113 學年度全國學生音樂比賽  
 02/19 花蓮縣慶祝 114 年度兒童節活動-海洋親子趴委託專業服務勞務採購案  
 02/25 本校 113 學年度全國師生鄉土歌謠比賽  
 03/17 本校附設幼兒園戶外活動場整地植草改善工程  
 03/31 花蓮縣 114 學年度國中小簿本封面及封底設計採購案

## 》》》》 01 月- 03 月場地租用紀錄

\*風雨教室

02/23 羽球教學