






》辦理教育處補助改善教學環境及設施

核定工程名稱	113 年改善教學環境及設施-113 年度明義國小低壓用電設備更新工程		
施工地點	電力機房及周遭		
實施成效 (具體說明)	1. 改善兩台總變壓器及低壓管線整新，營造安全健康的學習環境。 2. 校園能有舒適安全的環境，並提升學生學習成效。		
改善前（現況說明）	改善中	改善後（完成說明）	
 說明：本校目前兩台總變壓器老舊，電量的負荷不足，導致教學時常因電壓不足而受影響，且設置位置常因下雨淹水，影響學校的供電系統，容易產生短路危險，且電源線路的配置也因早年設置紊亂。	 施工中	 說明：更新變電箱並墊高基座防淹水	
 說明：水溝蓋老舊生鏽、凹凸不平	 施工中	 說明：更換後安全美觀	

		
說明：舊圍籬變形安全性差	施工中	說明：更新不鏽鋼圍籬
		
說明：線路紊亂影響牆面整齊	施工中	說明：改走線槽，安全線佳，牆面亦美觀

》》校園環境維護及整理

	
說明：清除校園雜草	
	
說明：整修校園樹木	



說明：美化校園




說明：整治垃圾場水溝

》》》 招標工程施作



說明：跳遠砂坑整修工程



說明：明義樓地下室舞蹈教室整修工程

》》》》 01 月-03 月修繕項目紀錄

報修內容	報修地點
調整修繕 201、202 班級置物櫃後鈕	201、202
調整修繕 203、204 班級置物櫃後鈕	203、204
調整修繕 205、206 班級置物櫃後鈕	205、206
調整修繕 207、408 班級置物櫃後鈕	207、408
仁愛樓藝文教室水龍頭漏水	仁愛樓藝文教室
活動中心後台水龍樓無法止水	活動中心
風雨教室燈具無法開啟	風雨教室
藝才樓一樓女廁漏水	藝才樓
儲藏櫃門板	諮商室
310 教室左邊 3 個燈座不亮	310
202 木櫃底板脫落	202
電扇故障	303
明義樓 3 樓藝文教室燈具故障(1)(2)	明義樓 3 樓藝文教室
明義樓 3 樓藝文教室燈具故障(3)(4)	明義樓 3 樓藝文教室
電燈閃爍(1)(2)	藝才樓四樓管樂教室 B
604 吊扇壞掉，不會轉動	604 教室
活動中心外側往提款機感應燈故障一直亮	活動中心外側
204 前水槽不通	204
林森樓教師休息室地上插座需固定	林森樓教師休息室
林森樓教師休息室吊扇故障(1)	林森樓教師休息室
藝才樓 3 樓女廁燈具閃爍(1)(2)	藝才樓 3 樓女廁
藝才樓 3 樓男廁燈具閃爍(1)	藝才樓 3 樓男廁
播音教室窗簾	播音教室
明義樓 1 樓男廁所小便斗漏水	明義樓 1 樓男廁所
科任辦公室門鎖故障	科任辦公室
4 號女廁第 7 間坐式馬桶無法沖水	4 號女廁林森 2 樓
101 吊扇晃動	101
資源班燈管燈座缺少一枝燈管、另一枝燈管閃爍	資源班
增設一台板擦機	仁愛樓視覺藝術教室
窗戶脫離軌道	505 教室
擴音器音源線接觸不良	四年級英語教室
馬桶堵塞, 座式不能沖水	4 號女廁林森 2 樓
明義 2 樓靠 601 旁廁所馬桶漏水	601 旁廁所
藝才樓 408 旁男廁小便斗阻塞	藝才樓 408 旁男廁
508 教室喇叭鎖故障	508
503 教室前洗手槽水管堵塞	503

》》》》》 01 月-03 月辦理招標項目紀錄

01/10	本校學生宿營活動
01/17	本校 112 學年度全國學生舞蹈比賽
01/18	本校低壓用電設備更新工程
01/18	本校教師辦公室桌椅設備採購
01/23	本校 112 學年度全國學生音樂比賽
02/22	本校附設幼兒園兒童遊樂設施採購
02/26	花蓮縣 113 年度國小暨幼兒園兒童遊樂設施檢驗
03/27	本校畢業班校外教學活動

》》》》》 01 月-03 月場地租用紀錄

*活動中心

01/13	選舉投開票所
01/27-02/13	書展
03/09	音樂社成果發表

*演藝廳

01/21	靈鷲山頒獎典禮
-------	---------

*教室

01/07	數學檢定
02/03	英文檢定
02/04	珠心算檢定