



總是為您服務-總務處



明義國小 行政團隊工作紀實
112 學年-第二期/每學年四期
2024/01/19 出刊

》辦理教育處補助改善教學環境及設施

核定工程名稱	112 年度改善教學環境及設施_更換明義樓通路水溝蓋	
施工地點	明義樓、林森樓	
實施成效 (具體說明)	拆除後舊有水溝蓋更改成新的細目格柵水溝蓋，保障師生生命安全，讓學校成為友善環境。	
改善前（現況說明）	改善中	改善後（完成說明）
		
說明：水溝蓋老舊生鏽、凹凸不平	施工中	說明：更換後安全美觀
		
說明：水溝蓋老舊生鏽、凹凸不平	施工中	說明：更換後安全美觀

核定工程名稱	112 年度改善教學環境及設施_修補教室牆面二丁掛磁磚	
設置地點	明義樓、仁愛樓、林森樓	
實施成效 (具體說明)	1. 拆除後舊有磁磚更改成新的磁磚，保障師生生命安全，讓學校成為友善環境。 2. 校園能有安全健康的環境，提升學生學習及運動績效。	
改善前（現況說明）	改善中	改善後（完成說明）
		
說明：教室牆面磁磚年限久遠、洗手台老舊。	施工中	說明：更換新的磁磚
		
說明：磁磚破裂尖銳	施工中	說明：修復階梯更換新的磁磚
		
說明：洗手台下方泥作老舊	施工中	說明：修復泥作

核定工程名稱	112 年度改善教學環境及設施_教室走廊壁癌清除及油漆粉刷	
施工地點	明義樓、仁愛樓、林森樓	
實施成效 (具體說明)	走廊及教室牆壁壁癌清除及油漆粉刷後，可使環境變得整潔美觀，亦可維護師生健康安全。	
改善前（現況說明）	改善中	改善後（完成說明）
	 2023-11-23	
說明：教室牆壁壁癌	施工中	說明：粉刷後乾淨美觀
		
說明：教室牆壁髒亂老舊	施工中	說明：粉刷後乾淨美觀
		
說明：教室牆壁壁癌	說明：粉刷後乾淨美觀	說明：粉刷後乾淨美觀

》》 校園環境周邊美化計畫



〈執行前〉說明： 日期： 112/11/01 未種植未整理



〈執行後〉說明： 日期： 112/11/25 花園已種苗木



〈執行中〉說明： 日期： 112/11/26 花園種植苗木



》》》 11 月-12 月辦理招標項目紀錄

- 11/22 本校舞蹈教室地板與置物櫃採購
- 12/06 花蓮縣 112 學年度第二學期簿本印製
- 12/20 本校藝才班樂器設備採購
- 12/21 本校跳遠運動用砂坑改善工程
- 12/28 本校樂器設備採購



》》》》 11 月-12 月修繕項目紀錄

報修地點	報修內容
104 教室外	水龍頭滴水
藝才樓 1 樓廁所(靠風雨教室)	大便斗沖水時會積水
體育辦公室	體育辦公室燈具故障須更新
603	603 教室電燈燈具更換(1)
603	603 教室電燈燈具更換(2)
107 教室	藝才 2 樓廁所照(1)(2)(3)
創客教室	創客教室去除舊燈具(1)(2)(3)(4)
創客教室	創客教室去除舊燈具(5)(6)(7)(8)
201	水槽不通
503	503 教室前洗手槽堵塞
藝才樓四樓管樂教室 B	電燈(1)(2)
藝才樓四樓管樂教室 B	電燈(3)(4)
社會科科任教室	社會科教室燈具更換(1)(2)
社會科科任教室	社會科科任教室板擦機安裝
仁愛樓一樓廁所	仁愛樓一樓廁所水龍頭彎管斷裂
社會科科任教室	英語科任教室板擦機安裝
創客教室	創客教室電線線路移除
教務處	教務處窗戶脫軌卡死

報修地點	報修內容
社會科科任教室	社會科科任教室電燈開關更新
601	601 教室拖把架更新 (1) (2)
人事室	人事室燈具更新
人事室	人事室線路插座安裝
藝才樓 201 旁女廁	藝才樓 201 旁女廁燈具故障
明義樓 3 樓西側廁所	明義樓 3 樓西側廁所馬桶沒水

》》》》》 11 月-12 月場地租用紀錄

*活動中心

- 11/04 舞蹈工作室成果發表會
- 11/18-19 花蓮縣運空手道競賽
- 11/25-26 花蓮縣縣長盃心算數學競賽
- 12/16 蓮花盃空手賽錦標賽
- 12/30-1/1 傢俱展

*演藝廳

- 12/10 楓城樂器成果發表會
- 12/14-16 洄聲. 合唱團音樂會

*教室

- 11/1-12/27 閩南語教學
- 12/02 數學檢定

